

**OPINIA Nr: 241/7/04/2015**

z dnia: 2015/04/15

Rzeczoznawca : mgr inż. Dariusz Sobania, RS001304

Zleceniodawca: Ekosystem Sp. z o. o. Wrocław

Adres: ul. Michalczyka 23 53-633 Wrocław

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 25/25/2015/E

z dnia: 2015/04/08

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**PODSTAWA OPINII**

Podstawę niniejszej opinii stanowi zlecenie - Umowa nr 25/25/2015/E z dnia 08.04.2015 oraz oględziny pojazdu wykonane w dniu 09.04.2015 r. we Wrocławiu przy Ul. Janowskiej na terenie siedziby przedsiębiorstwa Zleceniodawcy. Przedstawiono potwierdzenie czasowego wyrejestrowania pojazdu, kopię dowodu rejestracyjnego, kopię faktury zakupu w stanie nowym.

Wartość bazową wyliczono metodą odtworzeniową z uwzględnieniem wartości naczepy w stanie nowym wg przedstawionej faktury zakupu. Wyliczenie wartości bazowej w załączeniu.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [N] IV-2015

Marka: ZREMB WROCLAW Model pojazdu: NW-250 32.5t  
Wersja: Nr rejestracyjny: DW7206P Rok prod.: 1998  
Rodzaj pojazdu: Naczepa

Nr identyfikacyjny (VIN) SWZNW2501W0000105  
Data pierwszej rejestracji 1998/06/08  
Data ważności badania technicznego 2013/11/30  
Data oględzin 2015/04/09  
Okres eksploatacji pojazdu (98/06/08-15/04/09) 202 mies.  
Dop. masa całkowita / Masa własna / Ładowność 32500 kg / 7500 kg / 25000 kg  
Rodzaj naczepy samowyladowcza ze skrzynią typu mulda  
Zawieszenie osi resory

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie LZ:	KAMA 11.00 R20	I 111AM (IKARUS,MAZ,JELCZ)	12,0 43
Przednie LW:	KAMA 11.00 R20	I 111AM (IKARUS,MAZ,JELCZ)	14,0 32
Przednie PZ:	KAMA 11.00 R20	I 111AM (IKARUS,MAZ,JELCZ)	14,0 32
Przednie PW:	KAMA 11.00 R20	I 111AM (IKARUS,MAZ,JELCZ)	15,0 26
Tylne LZ:	KAMA 11.00 R20	I 111AM (IKARUS,MAZ,JELCZ)	14,0 32
Tylne LW:	KAMA 11.00 R20	I 111AM (IKARUS,MAZ,JELCZ)	15,0 26
Tylne PZ:	KAMA 11.00 R20	I 111AM (IKARUS,MAZ,JELCZ)	15,0 26
Tylne PW:	KAMA 11.00 R20	I 111AM (IKARUS,MAZ,JELCZ)	15,0 26

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Przedstawiona do wyceny naczepa jest wyłączona z eksploatacji od około trzech lat.  
Skorodowane pole numerowe numeru VIN nabitego na ramie, numer VIN częściowo nieczytelny.  
Identyfikacji pojazdu dokonano na podstawie tabliczki znamionowej.  
Stwierdzono następujące uszkodzenia:  
- korozja elementów ramy i skrzyni ładunkowej,  
- skrzynia ładunkowa liczne uszkodzenia mechaniczne.  
Ogumienie zniszczone, zwietrzałe.

**Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 9 kwietnia 2015 roku wynosi:**

**4000 PLN**

(słownie: cztery tysiące)

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 241/7/04/2015

z dnia: 2015/04/15

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [N] IV-2015

Marka: ZREMB WROCLAW

Model pojazdu: NW-250 32.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: DW7206P

Rok prod.: 1998

Rodzaj pojazdu: Naczepa



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4






Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10





Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16





Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22