

OPINIA Nr: 241/3/04/2015

z dnia: 2015/04/15

Rzecznawca : mgr inż. Dariusz Sobania, RS001304

Zleceniodawca: Ekosystem Sp. z o. o. Wrocław

Adres: ul. Michalczyka 23 53-633 Wrocław

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 25/25/2015/E

z dnia: 2015/04/08

Właściciel: Ekosystem Sp. z o. o. Wrocław

Adres: ul. Michalczyka 23 53-633 Wrocław

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Podstawę niniejszej opinii stanowi zlecenie - Umowa nr 25/25/2015/E z dnia 08.04.2015 oraz oględziny pojazdu wykonane w dniu 09.04.2015 r. we Wrocławiu przy Ul. Michalczyka na terenie siedziby przedsiębiorstwa Zleceniodawcy. Przedstawiono dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC. Dodatkowy komplet ogumienia ustalono na podstawie przedstawionego protokołu nr 2668/PZ/2014.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Zestaw urządzeń do mycia graffiti Falch	9100

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Na wyposażeniu pojazdu znajduje się zestaw urządzeń do czyszczenia elewacji i usuwania graffiti firmy Falch składający się z następujących urządzeń:

- pompa zasilająca Falch P1 o wydajności 3600 l/h, ciśnienie robocze 3 bar,
- myjka wysokociśnieniowa Falch Aqua Speed 650b, ciśnienie robocze 200 bar, napęd spalinowy benzynowy,
- nagrzewnica Falch H66/300 na olej opałowy, ciśnienie robocze 300 bar, wydajność 3000 l/h, temperatura 10-155 stC,
- zbiornik na wodę.

Urządzenia, za wyjątkiem zbiornika na wodę, przedstawiono do oględzin oddzielnie - przechowywane w magazynach przedsiębiorstwa.

Wartość zestawu urządzeń oszacowano na podstawie analizy ofert sprzedaży takiego lub podobnego wyposażenia, dostępnych na platformach internetowych.



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40